



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.1A72.B.00097/21

Серия **RU** № **0113313**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества". Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 3, комната 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33 Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA72. Дата решения об аккредитации: 12.09.2018. Телефон: +74957752099. Адрес электронной почты: info@certifikaciya-smk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАМО"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125130, Россия, город Москва, улица Выборгская, дом 22, стросние 3, этаж 1, комната 49
Основной государственный регистрационный номер 1125024007294.
Телефон: 74957822510. Адрес электронной почты: info@pramo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shaoxing Tayehuaer Auto Parts Co., LTD
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, № 635, Office Area, East 6th Floor, № 56-60, North Second Ring Road, Yuecheng Districe, Shaoxing City, Zhejiang Province, 312000

ПРОДУКЦИЯ Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, торговых марок «PRAMO», «TSADIA» (согласно приложению - бланк № 0848647).
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8708939009, 8708999709, 8708309909

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 0622/4-1АТС-2021, 0622/4-2АТС-2021, 0622/4-3АТС-2021 от 20.07.2021 года, выданных Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71)

Схема сертификации: 11с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Правила ООН № 99-02 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сменных тормозных накладок в сборе, тормозных накладок барабанного тормоза и дисков и барабанов для механических транспортных средств и их прицепов», ГОСТ Р 53409-2009 «Автомобильные транспортные средства. Сцепления сухие фрикционные. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52923-2008 «Автомобильные транспортные средства. Шарниры карданные первичных угловых скоростей. Общие технические требования и методы испытаний». Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 **ПО** 23.09.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Андрей
(подпись)



Андреев Валентин Дмитриевич (ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Билибина
(подпись)

Билибина Юлия Викторовна (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-CN.НА72.В.00097/21

Серия **RU** № **0848647**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708939005, 870899705, 8708509005	Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств, транспортных марок «ПРАМО», «TSADIA»	Директива 2007/46/ЕС
	Парниры неравных угловых скоростей Кроссоверы карданного вала, 130-2201025, 131-2205025, 2101-2202025-01, 2121-2202025, 3102-2201025, 5302-2201025, 4310-2205025, 53-2201800-22, 5320-2201025, 5320-2205025, 01, 53205-2201025, 53205-2205025, 6350-2205025, 69-2201025, 82-2205025, 21211-2202025, 2123-2202025, 5320-2201025-01, 3102-2201025-02, UJ-0-350-02-99, 33104-2201800, 469-2201025, 53A-2201025, 53A-2201025-01, 53-2201800, 400-2201025, 412-2201025, 4301-3401485, 5320-2201025, 5320-2205025, 540-2201025, 6320-2201025-10, 6320-2205025-01, 6520-2205025-10, 7555-2201025, K-016, K-040, 2101-2202025, 51-2201800-122, 68715-01-99, 53-2201800-22, 4570507-01, 2614, 7518, 304, 2620505806, T11-2202010CB, L1C15 4635 CA, 1835511, 40100-S4N-063, 49140-73300, 49150-45220, 49300-25300, 49-40-A009, 24 46 073, 8-97080305-0, 37300-103, 0, 92601339, 250300, 2E0521293T, A460410190A, A9064103401, МК896631, 370002820R, 5091836375, G02261025, 1797425, 1879841, 4, 3110101000, 04371-0X080, 04371-60070, 04371-36020, 04371-13020, 3710042080, 1651032, 412-2201025, 3102-2201025, 53A-2201025-01, 53A-2201025, 53-2201800, UJ-01350-02-99, 45930307, UJ-68730, 05-99, 131-2205025, 5320-2201025, UJ-68760, 04-02, 42534509, 20366348, 53205-2205025, 81-39126-6017, 81-39126-6006, 1250229, 2-01-2202025, 2105-2202025, 21-21-2202025, 2123-2202025, 4310-2205025, 7522-2201025, 4-96983E+305, MR232151, MR165161, 37125-VB925, 37125-0125, 5320-2201025, 01, 89025299, 1812 6637, 3N010-25-060A, 49598-3E109, MB000823, A126433, 37125-01GX5, 41-015-7205, 37125-11975, T11-2202020CB, 37125-MB625, 37125-44025, 40100-S2H-003, 2001-06000, K003-25-100D, 491404001, 2078, 756, 8980336051, 373500-013-0, 93159199, 81, 39125-6020, 639410913, 5084410, 31, MB000154, 37000000Q08, 372730, 263354, 8795495, 3311501000, 04371-04030, 04371-60060, 04371-36050, 27111-AJ111, 231519, M412-2201025, 69-2201025, 531-2201925, 20, A21R31, 2200010, C41R13, 4530307, UJ-68730, 0-02, 5320-2205025, 130-2201025, 4673415, 81, 39126-6031, UJ-68765, 03-02, 1252350, 81, 39126-6048, 0916-0316, 21010-2202025-00, 21080-2202025-00, 21210-2202025-00, 37125-2X801, 540-2201025, 0164-89-251, MC994292, MR37128, 37125-VB9X5, 37125-01JX5, 5320-2201025-10, 05093, 377AB, 49598-3E109, MB000825, MA126433, 37125-01G25, 706-02-2931, 37126-11975, T11-2202010CA, 37125-LA10B, 37125-85425, 40100-S10-A61, 1200, 40610, 7742-48602, A, 49140A500, A3194, 00234, 5-980336051, 373500-035-0, 5093295989, 81, 39126-6003, A9064106616, MC834850, 32000302R, 8179206013, 0-0219-8583, 337600, MU-966829, 04371-0K082, 04371-60041, 04371-36030, 27111-PE062, 232459, 2203103-D07, BK-69-2201025, 53A-2201025, 22, A21R33, 2200010, UJ-05730, 04-02, 5320-2205025, 595964, 48104-2201100, 60, 805098, 1235571, 81, 39108, 6050, 21011-2202025, 37125-2X827, 0A0001, 25090A, MB837981, 37126-C9425, C7125-01J25, 42010-2201925-A, K05093377, A, 0K011, 35060, MB000948, MB000345, 37126-01G25, 4-012-8021, TVP10000, 2201116-D01, 37125-85460, 49130-51003, 12091-06011, 40100-S2A-ACC, A0014100231, 8-98020-789, 0, 50608521043, 81, 39126-6030, MC994291, 81, 39126-6021, 366437, 37125-EB30A, 04371-0K081, 04371-60040, 04371-60030, 27011-FC030, 469-2201025, 53A-2201025, 10, C41RB3, 2200010-01, 53205-2201025, 7981058, 81, 393746, 001, 689962, 3872100031, 50, 01, 835, 379, 21211-2202025, 00, 37125-2X826, MB000267, 39625-N4125, HV23-382-00, 2479126, 49598-2E006, MR, 96838, MB000350, 37126-0W725, 340-002-7205, 5859654, W33036-221010-17, 37125-85461, 37300-38509, MC958478, LR606959, A09301, 00131, 373000-053-0, 500183868, UJ-68745, 15-02, MC994822, 00, 03, 397, 103, 390225, C7125-EB30A, SA68-25-06X, 04371-3506, 3102-2205025, 53-2201800-22, 798-059, UJ-68740, 0101, 93190028, 6550-2205025, 81, 39370, 6002, 3163-2202025, 798134, MC834855, 39625-2, 001, 33104-2201800, 495983, MR196900, MB000359, 37126-01G2A, 37000-BR52A, 33015-2201010-17, 1C154635, DA, MC999304, 49300-D3000, A123, 410-01-31, 37350-089-0, 608821, MC994293, 69462, 1541071, 27125-F025, P2AZ4635C, 04371-35060, 34-2201025, 53A-2201025-02, 93157124, 81, 39374, 6006, 2980217, 45104-2205100-99, 81, 39370, 6022, 4552008, 39625-2, 005, 33104-2206011, 1757-89-251, MB000776, MD000393, 37000-ID200, 37126-44000, MC999495, 8980207891, 6852585, MB293448, 2969532, 176583051, 37125-F0000, 04371-35051, 72-2203025-PH, 3J081-2202010, 93163668, 11, 48135-01, 02, 42491973, 45104-2205101-90, 81, 39370, 602, RTC, 3458, 39625-21025, 33, 042201025, 3636482, MB000824, MB000827, 2471503, C7126-ZE00A, MC996350, 2984515, 1766467, 39625, G5500, 04371-35050, 469-2201025-01, 53-2201026, 9952706, 5600815, 48, 53160516, 13VC, 00010, 39625-21026, 33104-2201800-22, 01757-25060, MB154261, MB559035, 89029285, 81, 39126, 60, 4, 187050, 39625-C9825, 04371-35040, 5000295260, 500059743, 93192881, 21230-2202025-00, 39625-N3725, 17572060, MD000392, 8905111, 81, 39200, 6015, 4882794, 04371-35031, 5000810305, 222540, 4253375, 39625-U0125, 8BS1-25-060, MR196837, 45U0103, 50002, 5015, 5000819298, 6520-2205025-10, N060, MR, 96899, UJ220, 500183, MR350138	
	Системная часть Центр управления: 3741-602300, 66-11-1502300, 4301-602300, 2-01-1502610, 5320-602510-10, 6430-602510, 31505-1602510, 489-1602510, 66-01-1602511, 21-01-1502510, 31029-1602510, 50, 4301-602510, 66-01-1602512	
	Вазабын горизонтал: 677-351070, 22-3502070, 53011-3502070, 10, 5256-3501070, 4421-3501070, 130-3502070, 23-3502070-10, 3307-3502070, 3307-3501070, 6430-3501070, 5440-3502070, 6421-3502070, 3339-3501070, 4370-351070, 4370-3502070, 53205-3501070, 6493-3502070, 6520-3501070, 5511-3501070, 4310-3501070, 5256-3502070-11, 231-3502070, 20, 06, 16-3501070-10, 2016131-72A, 1016146-72A, 22-3502070-20, 340-012-2411, 340-011-2411, 3105771-10, A0804, 1064026002, 310997190, 3302-3502070, 22-3502070, 007-11-3341-031, 118-03-3341-031, 24-3501070-00469, 3501070-05, 24-3501070-10, ТВ00001, ТВ00002, ТВ00003, ТВ00004, ТВ00005, ТВ00006, ТВ00007, ТВ00008, ТВ00009, ТВ00010, ТВ00011, ТВ00012, ТВ00013, ТВ00014, ТВ00015, ТВ00016, ТВ00017, ТВ00018, 23-3502070-10, 23-3502070-11-3501070-50-01, 111, 3501070-50, 224-3502070, 130-3502070, 118, 00-331070-50, 224-3502070, 3307-3502070, 3307-3502070-10, 231-3502070-10, 231-3502070-20, 06, 3302-3502070, 3307-3502070, 6404-3501070	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Александр Валентин Дмитриевич

(Ф.И.О.)

Будина Юлия Викторовна

(Ф.И.О.)